

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII
AL REPUBLICII MOLDOVA
AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ
И ИНФРАСТРУКТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тăнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584,
e-mail: secretariat@ast.gov.md

„11” 02 2019 nr. 298/AST

la nr. _____ din „____” _____ 20__

Școala Profesională
str. Livezilor, 25/2, com. Bubuieci,
mun. Chișinău.

Agenția pentru Supraveghere Tehnică, în conformitate cu prevederile Legii nr. 267-XIII din 9 noiembrie 1994 privind apărarea împotriva incendiilor a examinat cererea nr. 668 din 31.01.2019, referitor la corespunderea cerințelor normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor la Instituția Publică Școala Profesională, de pe str. Livezilor, 25/2, com. Bubuieci, mun. Chișinău și vă comunică următoarele.

De către Direcția supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecției civile, a fost efectuată supravegherea de stat privind evaluarea riscului de incendiu la obiectivul nominalizat, în rezultatul căreia s-a constatat:

- încăperile sunt asigurate cu instalație automată de semnalizare la incendiu;
- încăperile sunt dotate cu mijloace de prima intervenție la incendiu;
- spațiile de siguranță la foc față de construcțiile din vecinătate se respectă;
- accesul autospecialelor de intervenție la incendiu către clădire este.

Reieșind din cele expuse, Agenția pentru Supraveghere Tehnică comunică că, Instituția Publică Școala Profesională, de pe str. Livezilor, 25/2, com. Bubuieci, mun. Chișinău, corespunde cerințelor, normelor și regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Director adjunct

Veaceslav POTOP

Ex: M. Alexuța
Tel.022221459



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agenția pentru Supraveghere
Tehnică

la nr. 128 din 27.12.2022

AGENȚIA PENTRU
SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

IEȘIRE Nr. 1670/AB
26 aprilie 2023

Doamnei Zinaida Sajin
Director al Școlii Profesionale com. Bubuieci
MD-2081, str. Livezilor nr. 25/2, com. Bubuieci

Agenția pentru Supraveghere Tehnică a examinat cererea Dvs., înregistrată cu nr. 15709/23 din 28.12.2022 cu privire la evaluarea riscului de incendiu la blocul de studii al Școlii Profesionale com. Bubuieci din str. Livezilor nr. 25/2, com. Bubuieci și Vă comunică.

De către angajații Direcției supravegherea de stat a măsurilor contra incendiilor și protecție civilă, la data de 12.03.2023 a fost efectuat control la obiectivul sus menționat, în urma căreia a fost întocmit act de inspectare nr.15709 din 14.03.2023, cu privire la starea de apărare împotriva incendiilor, care se expediază în adresa Dumneavoastră.

Anexă: 1 (filă) Act de Inspectare nr.15709 din 14.03.2023

Cu respect,

Director adjunct interimar

Digitally signed by Ivanov Valeriu
Date: 2023.04.26 16:15:51 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Valeriu IVANOV

Ex. M. Alexuța
Tel. 022221459
Email: mihail.alexuta@ast.gov.md

str. Aleksandr Pușkin, nr. 22, Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova
Agenția pentru
Supraveghere Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 15709 din 14.04.2023

- 1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fata locului:**
Mihail Alexuța, inspector principal al Direcției SSMCIPC
- 2. Temeiul efectuării inspectării:** în conformitate cu cererea nr. 15709/22 din 28.12.2022
- 3. Domeniul de activitate cercetat:** evaluarea riscului de incendiu
- 4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa:** blocul de studii al Școlii Profesionale com. Bubuieci, str. Livezilor 25/2, com. Bubuieci.
- 5. Timpul efectuării inspectării:** 13.04.2023, ora 10:50.
- 6. Beneficiar/Investitor/Proprietar:** _____
- 7. Antreprenor/Subantreprenor:** _____
- 8. Proiectant:** _____
- 9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici:** Clădire cu 4 nivele, dotată cu instalație automată de semnalizare și avertizare a incendiilor, asigurată cu accesul autospecialelor de intervenție la incendiu și surse de alimentare cu apă în caz de incendiu.
- 10. Constatările și rezultatele inspectării:** Lipsește măsurarea omometrică a rezistenței izolării conductorilor electrici (art. 11, lit. 1 din Legea nr. 267/1994).
- 11. Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia:** _____

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

_____ (numele, prenumele, funcția, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)

12. Mențiuni speciale

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____ (numele, prenumele, date personale din B.I., contacte) _____ (semnătura)
2. _____

13. Propuneri: De înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe

15. Semnăturile inspectorilor:

Mihail Alexuța
(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

Digitally signed by Alexuța Mihail
Date: 2023.04.14 11:32:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

_____ (funcția, numele, prenumele reprezentantului) _____ (semnătura) _____ (data)